



SUBMINIATURE SUBMINIATURE				MINIATURE MINIATURE				HAUTE-TENSION HIGH VOLTAGE			
Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	B	C	Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	B	C	Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	B	C
PS1-	1,00	2,50	3,50	PF1-	1,00	2,50	4,50	PFG1-	1,00	4,00	6,70
PS2-	2,00	3,50	4,50	PF2-	2,00	3,50	5,50	PFG2-	2,00	5,00	7,70
PS3-	3,00	4,50	5,50	PF3-	3,00	4,50	6,50	PFG3-	3,00	6,00	8,70
PS4-	4,00	5,50	6,50	PF4-	4,00	5,50	7,50	PFG4-	4,00	7,00	9,70
PS5-	5,00	6,50	7,50	PF5-	5,00	6,50	8,50	PFG5-	5,00	8,00	10,70
PS6-	6,00	7,50	8,50	PF6-	6,00	7,50	9,50	PFG6-	6,00	9,00	11,70
PS7-	7,00	8,50	9,50	PF7-	7,00	8,50	10,50	PFG7-	7,00	10,00	12,70
PS8-	8,00	9,50	10,50	PF8-	8,00	9,50	11,50	PFG8-	8,00	11,00	13,70
PS9-	9,00	10,50	11,50	PF9-	9,00	10,50	12,50	PFG9-	9,00	12,00	14,70
PS10-	10,00	11,50	12,50	PF10-	10,00	11,50	13,50	PFG10-	10,00	13,00	15,70
PS12-	12,00	13,50	14,50	PF12-	12,00	13,50	15,50	PFG12-	12,00	15,00	17,70
PS14-	14,00	15,50	16,50	PF14-	14,00	15,50	17,50	PFG14-	14,00	17,00	19,70
				PF15-	15,00	16,50	18,50	PFG15-	15,00	18,00	20,70
				PF16-	16,00	17,50	19,50	PFG16-	16,00	19,00	20,70
				PF18-	18,00	19,50	21,50	PFG18-	18,00	21,00	23,70
				PF20-	20,00	21,50	23,50	PFG20-	20,00	23,00	25,70
e = 1,00 pour tôle : for sheet metal : T = 5-8-10-12-15-20/10e				e = 1,50 pour tôle : for sheet metal : T = 5-8-10-12-15-20/10e				e = 2,50 pour tôle : for sheet metal : T = 8-10-15-20/10e			
25-30-40-50/10e											

Le calibrage du Ø A après montage se fait par le passage d'une tige de Stub de même diamètre.
After assembly, Ø A is calibrated by inserting a Stub rod of the same diameter.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.